

ALL.R

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Borgo di Montelagello prima della ristrutturazione



Borgo di Montelagello dopo la ristrutturazione





Foto n° 1: foto area del Borgo di Montelagello



Foto n°2: campagna intorno al Borgo di Montelagello





Foto n° 3: panorama intorno al Borgo di Montelagello



Foto n° 4: strada di accesso con cancello





Foto n° 5: strada di accesso al Borgo di Montelagello



Foto n° 6: ingresso del Borgo di Montelagello lato sud





Foto n° 7: ingresso del Borgo di Montelagello lato est



Foto n° 8: lato nord del Borgo di Montelagello e corte comune (Fg 93 part
74/3)





Foto n°9: lato ovest del Borgo di Montelagello



Foto n° 10: interno del Borgo di Montelagello (caratteristica del pavimento e dei fabbricati – ingresso pedonale in prossimità del parcheggio -)





Foto n° 11: particolare del forno comune (Fg 93 part 76/1)



Foto n° 12: particolare della cisterna comune (Fg 93 part 75)





Foto n° 13: particolare della corte comune e prospetto dell'unità immobiliare (Fg 93 part 77/10)



Foto n° 14: particolare del parcheggio comune (Fg 93 part 180/1)





Foto n° 15: porta d'ingresso dell'abitazione



Foto n° 16: particolare dell'ingresso/soggiorno al piano terra





Foto n° 17: particolare della zona cucina al piano terra



Foto n° 18: particolare del vano soggiorno e vano scala al piano terra





Foto n° 19: particolare della camera al piano primo



Foto n° 20: sanitari del bagno al piano primo (si notano tracce di umidità sulla parete)





Foto n° 21: sanitari del bagno al piano primo



Foto n° 22: particolare della camera al piano secondo





Foto n° 23: particolare della camera e del solarium al piano secondo



Foto n° 24: convettore elettrico per riscaldamento per tutti i vani





Foto n° 25: particolare quadro elettrico e citofono



Foto n° 26: boiler acqua calda del bagno





Foto n° 27: scaldabagno acqua calda della cucina



Foto n° 28: area urbana e particolare ingresso lato est (Fg 93 part 78)





Foto n° 29: esterno della chiesa (fg 93 part A)



Foto n° 30: interno della chiesa (fg 93 part A)





Foto n° 31: rimessa attrezzi (Fg 93 part 435)



Foto n° 32: piscina (Fg 93 part 180/2)





Foto n° 33: particolare dell'ingresso sala condominiale (Fg 93 part 196/1)



Foto n° 34: particolare dell'abitazione del custode (Fg 93 part 196/2)





Foto n° 35: magazzino e vano depuratore acque nere (fg 93 part 154/1)



Foto n° 36: particolare della vegetazione esterna al Borgo di Montelagello





Foto n° 37: particolare della vegetazione esterna al Borgo di Montelagello

