



Foto n. 1 – Prospetto delle porzioni pignorate dal lato giardino



Foto n. 2 – Come foto n. 1 in lontananza.



Foto n. 3 – Come foto n. 1




Foto n. 4 – Prospetto lato sud – est.




Foto n. 5 – Prospetto lato nord – est.



Foto n. 6 – Piano interrato: locale torre.



Foto n. 7 – Piano terra: botola di passaggio al piano interrato.



Foto n. 8 – Piano terra: bagno.



Foto n. 9 – Piano terra: camera.



Foto n. 10 – Giardino e ingresso piano terra.



Foto n. 11 – Scala di ingresso principale lato nord.



Foto n. 12 – Portone di ingresso da lato nord e appartamento piano primo.



Foto n. 13 – Piano primo: come foto n. 11.



Foto n. 14 – Piano primo: finestra lato giardino.



Foto n. 15 – Piano primo: camera.



Foto n. 16 – Piano primo: bagno (vano torre).



Foto n. 17 – Piano secondo: soggiorno.



Foto n. 18 – Piano secondo: cucina (vano torre).



Foto n. 19 – Piano secondo: particolare camino locale soggiorno.



Foto n. 20 – Scala tra i piani secondo e terzo.



Foto n. 21 – Piano terzo.




Foto n. 22 – Piano terzo: doccia.



Foto n. 23 – Piano terzo: sauna.



Foto n. 24 – Piano quarto: solarium.



Foto n. 25 – Piano quarto: vista su Perugia (dir. nord-est).



Foto n. 26 – Piano quarto: vista dir. sud-est.




Foto n. 27 – Piano quarto: vista verso il Peglia (dir. sud-ovest). Piscina condominiale.



Foto n. 28 – Piano quarto: vista dir. nord-ovest.



Foto n. 29 – Club house.



Foto n. 30 – Chiesa.



Foto n. 31– Ingresso chiesa e particolare pavimentazioni interno Borgo.



Foto n. 32 – Piscina.



Foto n. 33 – Collazzone: terreno e fabbricato.




Foto n. 34 – Collazzone: vista panoramica dal terreno e fabbricato.